

# MARUWA clean LADYパトロール隊

## パトロール チェックリスト

工事名	(仮称) ネットヨタ函館(株)美原店改修工事	作業所長	進藤 勇一
工事期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	点検日	H30.5.21
発注者	ネットヨタ函館(株)	点検者	<input type="radio"/> 佐々木 志津子
当日の作業	○鉄骨建て方まとめ		<input type="radio"/> 笹島 知奈実
	○鉄骨柱脚グラウト止め枠付け		<input type="radio"/> 金濱 優花
	○エプロン基礎埋戻し		<input type="radio"/> 片石 映子

元請工事評価方法 1～20番 ○良好-4点、△不十分-2点、×：不良-0点  
下請工事評価方法1～20番 ○良好-8点、△不十分-4点、×：不良-0点


### A：チェックリストによる評価

区分	衛生点検項目	評価 ○△×	○-4点 △-2点	コメント
現場事務所と周辺	1 靴（箱）やロッカーの整理状況が良い			
	2 机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い			
	3 書類（箱）の整理状況が良い			
	4 キッチンや食器棚の整理状況が良い			
	5 女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い			女性も入りやすい環境へ改善
	6 救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている			
	7 省エネ対策を積極的に行っている			
	8 安全掲示板が見やすく、美観が良い			
	9 工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い			
	10 喫煙設備が完備され、分煙化がされている			
現場内その他	11 資材倉庫（物置）の整理整頓状況が良い			
	12 作業員休憩所の整理整頓状況が良い			
	13 女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い			
	14 喫煙場所が指定され、くわえたばこ作業やポイ捨てが無い			
	15 通勤車や工事車両の車内が整理整頓されている			
	16 現場内にゴミが落ちていなく、分別施設が完備されている			
	17 安全表示やのぼり旗などの安全施設が見やすく、美観が良い			
	18 看板・バリケード・コーンなどの保安施設の美観が良い			PRシートがやや小さい
	19 安全通路がわかりやすく、歩きやすい			
	20 工事現場の美観向上に配慮し、工事のイメージアップに努力している			
小計A			0	(80点満点) 91 前回点

### B：点検者の総評

評価方法 代表者が評価 20点満点

### パトロール 写真

評価者	総評 および 加点（減点）項目	評価	
金濱	前回のパトロールでの減点部分をしっかり改善されていてとても良かった。 特にトイレはさまざまな工夫をされていて女性でも入りやすいトイレになっていた。 次の作業に向けての段取りもされていて作業しやすい状態になっていた。 PRシートが小さいという点がありますがより良い環境にしようという意思が見られてとても良かった。	加点 4	
小計B	加点	4	

### 総合評価点(A+B)

総合評価 (100点満点)	前回	+	今回加点	=	合計
	91	+	4	=	95