

マルワ クリーン レディー
MARUWA clean LADY パトロール隊
 パトロール チェックリスト

工 事 名	静岡漁港機能強化工事外(浚渫外)		
工 期	令和3年6月15日～令和4年3月22日		
発 注 者	北海道渡島総合振興局		
監 理 技 術 者	吉元克緒	担 当 技 術 者	

点 検 日	令和3年11月16日
点 検 者	金濱優花
当 日 の 作 業 内 容	・水中枠の脱型 ・根固ブロック据付 ・ ・ ・

A:点検者の総評	
評価A:	8 /10
減点するところはありません。 漁師の方が行き来する場所ですが、工事していることが良く分かるように看板で指示を出したり工夫されていましたので安心かと思えます。 事務所の周辺も整理されていて、工事のイメージアップに繋がるよう努力してしているのが伝わります。事務所内では使用していない物のコンセントを抜くなど、省エネ対策に積極的に取り組んでいました。 現場内で使用されている木製のはしごは不安定でしたので、しっかり固定するなど改善してください。足元に潜んでいる危険は大きな事故に繋がりがかねないので十分に注意してください。	

【B-1.現場事務所と周辺】

○=1 △=0.5 ×=0

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
1	靴(箱)・ロッカー・書類(箱)の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:場所・収納が適切である		○	1
	<input type="checkbox"/> △:場所・収納方法に改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:場所・収納が乱雑である			
2	机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:机上是整然としていて、机下には物が無い		○	1
	<input type="checkbox"/> △:机上・机下のいずれかが乱雑			
	<input type="checkbox"/> ×:机上・机下のいずれとも乱雑で足元が狭い			
3	キッチンや食器棚の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:収納が適切で衛生状況が良い		○	1
	<input type="checkbox"/> △:収納が適切だが、衛生状況が悪い			
	<input type="checkbox"/> ×:乱雑に収納され衛生状況が悪い			
4	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	安衛則628条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:設置場所や衛生状況が良い		○	1
	<input type="checkbox"/> △:衛生状況は良いが不足点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:衛生状況が悪い			
5	救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている	安衛則633条,634条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:救急用具の保管場所が適切である		○	1
	<input type="checkbox"/> △:救急用具と保管場所に不足点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:救急用具がない			
6	省エネ対策を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:室温は適温で待機電力の使用はない	コンセントを抜いている	○	1
	<input type="checkbox"/> △:待機電力の使用を減らす工夫が必要である			
	<input type="checkbox"/> ×:照明や電子機器等が点灯した状態である			
7	安全掲示板が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:必要書類が整然と掲示されている	海の事故に対応した通報方法の	○	1
	<input type="checkbox"/> △:掲示方法にバラつきがあり工夫が必要である	貼紙あり		
	<input type="checkbox"/> ×:安全掲示物が用意されていない			
8	工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:自社現場のアピールに繋がる標識がある		○	1
	<input type="checkbox"/> △:標識方法に工夫が必要である			
	<input type="checkbox"/> ×:標識が適切な場所に設置されていない			
9	喫煙設備が完備され、分煙化がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に喫煙設備が完備されている		○	1
	<input type="checkbox"/> △:分煙化はされているが改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:分煙化には不十分な喫煙設備である			
10	衛生用品を設置するなど、作業員の健康管理がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:健康管理が徹底されている	消毒液・体温計設置あり	○	1
	<input type="checkbox"/> △:健康管理が不十分である			
	<input type="checkbox"/> ×:健康管理をしていない			
11	休日(代替休暇)の確保や時間外の削減を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:労働生産性を高める努力をしている		○	1
	<input type="checkbox"/> △:働き方に改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:労働生産性を高める努力が必要			
12	安全衛生指摘事項が設定され、朝礼や安全教育で指導を行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:指導が行き届いている	毎月設定している	○	1
	<input type="checkbox"/> △:指導内容が不十分である			
	<input type="checkbox"/> ×:安全衛生指摘事項が設定されていない			

【B-2.現場内 その他】

No.	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
13	現場内が土や埃で汚れていない	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:全体に清掃されている			
	<input type="checkbox"/> △:目につきにくい所は不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:全体に汚れた状態である			
14	資材の整理整頓状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:分類され良く整理整頓されている			
	<input type="checkbox"/> △:分類されているが整理整頓が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:乱雑に置かれている			
15	作業員休憩所の整理整頓状況が良い	安衛則613条,620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:整然としていて衛生状況が良い			
	<input type="checkbox"/> △:整然としているが不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:物が乱雑に置かれている			
16	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	安衛則628条		
	<input type="checkbox"/> ○:設置場所や衛生状況が良い			
	<input type="checkbox"/> △:衛生状況は良いが不足点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:衛生状況が悪い			
17	禁煙または喫煙場所が指定され、くわえたばこ作業やポイ捨てが無い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に喫煙設備が完備されている	吸い殻は定期的に捨ててください		
	<input type="checkbox"/> △:喫煙設備が完備されているが不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:喫煙場所の指定がない			
18	通勤車や工事車両の駐車位置を的確に指示し、車止めを使用して駐車している			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に駐車場所を指示している			
	<input type="checkbox"/> △:適切な場所だが不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:駐車位置を指示していない			
19	現場内にゴミが落ちておらず、分別施設が完備されている	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:分別施設が完備され分かりやすい			
	<input type="checkbox"/> △:分別施設が完備されているが不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:ゴミが分別されていない			
20	安全表示やのぼり旗などの安全施設が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:安全施設が見やすく多数表示されている			
	<input type="checkbox"/> △:安全施設の不足箇所がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:安全施設がない			
21	看板・バリケード・コーンなどの保安施設の見やすさ、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:保安施設が分かりやすく設置され美観が良い			
	<input type="checkbox"/> △:保安施設の不足箇所がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:保安施設がない			
22	安全通路が分かりやすく、歩きやすい			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:安全通路が分かりやすく足元の状態が良い			
	<input type="checkbox"/> △:安全通路に改善点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:安全通路が分かりにくい			
23	工事現場の美観向上に配慮し、工事のイメージアップに努力している			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:美観向上に繋がる活動を行っている			
	<input type="checkbox"/> △:活動方法が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:全く努力していない			
24	掲示物等でスローガンを明確化し、労働安全衛生の意識付けをしている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:スローガン・掲示内容が的確である			
	<input type="checkbox"/> △:スローガンの内容が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:スローガンが明確ではない			
25	周辺地域に配慮した作業を行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:工事車両の通行経路や騒音等に配慮している			
	<input type="checkbox"/> △:配慮が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×:配慮がされていない			
			小計(B)	90
			合計(A+B)	98

静岡漁港機能強化工事外(浚渫外)

11月度 女性パトロール

点検日: 11月16日

点検者: 金濱優花



パトロール総評及び改善指導項目

減点するところはありません。

漁師の方が行き来する場所ですが、工事していることが良く分かるように看板で指示を出したり工夫されていましたので安心かと思います。

事務所の周辺も整理されていて、工事のイメージアップに繋がるよう努力しているのが伝わります。事務所内では使用していない物のコンセントを抜くなど、省エネ対策に積極的に取り組んでいました。

現場内で使用されている木製のはしごは不安定でしたので、しっかり固定するなど改善してください。足元に潜んでいる危険は大きな事故に繋がりがねないので十分に注意してください。

小計A	小計B	合計
8	90	98

女性パトロール結果 改善事項

工事名 静狩漁港 機能強化工事外（浚渫外）

1. 吸い殻入れをきれいにしました。



2. 木製はしごからアルミはしごへ変更し 固定しました。

