

マルワ クリーン レディー  
**MARUWA clean LADY** パトロール隊  
 パトロール チェックリスト

工 事 名	紋別川治山工事		
工 期	令和3年7月1日～令和4年3月16日		
発 注 者	北海道森林管理局 後志森林管理署		
監 理 技 術 者	梅木義彦	担 当 技 術 者	坂尻篤彦

点 検 日	令和3年11月16日
点 検 者	金濱優花
当 日 の 作 業 内 容	・谷止工の埋戻し ・山腹工 木柵 ・ ・ ・

A:点検者の総評	
評価A: 10 /10	
現場は足元の悪い環境ですが、山の奥だということを感じさせないくらいいたるところに工夫が見られ、整っていて綺麗でした。呼びかけの看板や、見える化運動によるコーンの色分けで見やすく工夫されていて、それぞれがしっかり役割を果たしていました。 事務所内もさまざまなところにこだわりが表れていて、過ごしやすい空間です。収納の仕方一つ一つにも工夫が見られ、仕事の効率化にも繋がるかと思えます。 現場内、事務所内ともに仕切られた喫煙スペースがあり、喫煙する方しない方両方に配慮されていました。 気温も低く、川・急斜面での施工で危険と隣り合わせですので、これからも引き続き安全対策の徹底をお願い致します。	

【B-1.現場事務所と周辺】

○=1 △=0.5 ×=0

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
1	靴(箱)・ロッカー・書類(箱)の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:場所・収納が適切である		○	1
	<input type="checkbox"/> △:場所・収納方法に改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:場所・収納が乱雑である			
2	机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:机上は整然としていて、机下には物が無い		○	1
	<input type="checkbox"/> △:机上・机下のいずれかが乱雑			
	<input type="checkbox"/> ×:机上・机下のいずれとも乱雑で足元が狭い			
3	キッチンや食器棚の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:収納が適切で衛生状況が良い		○	1
	<input type="checkbox"/> △:収納が適切だが、衛生状況が悪い			
	<input type="checkbox"/> ×:乱雑に収納され衛生状況が悪い			
4	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	安衛則628条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:設置場所や衛生状況が良い	トイレ用品が充実している	○	1
	<input type="checkbox"/> △:衛生状況は良いが不足点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:衛生状況が悪い			
5	救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている	安衛則633条,634条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:救急用具の保管場所が適切である		○	1
	<input type="checkbox"/> △:救急用具と保管場所に不足点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:救急用具がない			
6	省エネ対策を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:室温は適温で待機電力の使用はない		○	1
	<input type="checkbox"/> △:待機電力の使用を減らす工夫が必要である			
	<input type="checkbox"/> ×:照明や電子機器等が点灯した状態である			
7	安全掲示板が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:必要書類が整然と掲示されている	見やすく自然と目に入るよう工夫されている	○	1
	<input type="checkbox"/> △:掲示方法にバラつきがあり工夫が必要である			
	<input type="checkbox"/> ×:安全掲示物が用意されていない			
8	工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:自社現場のアピールに繋がる標識がある		○	1
	<input type="checkbox"/> △:標識方法に工夫が必要である			
	<input type="checkbox"/> ×:標識が適切な場所に設置されていない			
9	喫煙設備が完備され、分煙化がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に喫煙設備が完備されている	喫煙スペースの充実	○	1
	<input type="checkbox"/> △:分煙化はされているが改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:分煙化には不十分な喫煙設備である			
10	衛生用品を設置するなど、作業員の健康管理がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:健康管理が徹底されている	消毒液・体温計設置あり	○	1
	<input type="checkbox"/> △:健康管理が不十分である			
	<input type="checkbox"/> ×:健康管理をしていない			
11	休日(代替休暇)の確保や時間外の削減を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○:労働生産性を高める努力をしている		○	1
	<input type="checkbox"/> △:働き方に改善点がある			
	<input type="checkbox"/> ×:労働生産性を高める努力が必要			
12	安全衛生指摘事項が設定され、朝礼や安全教育で指導を行っている			
	<input type="checkbox"/> ○:指導が行き届いている			
	<input checked="" type="checkbox"/> △:指導内容が不十分である		△	0.5
	<input type="checkbox"/> ×:安全衛生指摘事項が設定されていない			

【B-2.現場内 その他】

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
13	現場内が土や埃で汚れていない <input checked="" type="checkbox"/> ○:全体に清掃されている <input type="checkbox"/> △:目につきにくい所は不十分である <input type="checkbox"/> ×:全体に汚れた状態である	安衛則620条	○	1
14	資材の整理整頓状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:分類され良く整理整頓されている <input type="checkbox"/> △:分類されているが整理整頓が不十分である <input type="checkbox"/> ×:乱雑に置かれている	安衛則620条	○	1
15	作業員休憩所の整理整頓状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:整然としていて衛生状況が良い <input type="checkbox"/> △:整然としているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:物が乱雑に置かれている	安衛則613条,620条	○	1
16	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:設置場所や衛生状況が良い <input type="checkbox"/> △:衛生状況は良いが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:衛生状況が悪い	安衛則628条	○	1
17	禁煙または喫煙場所が指定され、くわえたばこ作業やポイ捨てが無い <input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に喫煙設備が完備されている <input type="checkbox"/> △:喫煙設備が完備されているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:喫煙場所の指定がない		○	1
18	通勤車や工事車両の駐車位置を的確に指示し、車止めを使用して駐車している <input checked="" type="checkbox"/> ○:適切な場所に駐車場所を指示している <input type="checkbox"/> △:適切な場所だが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:駐車位置を指示していない	ユニックのみ車止めし忘れ	○	1
19	現場内にゴミが落ちていなく、分別施設が完備されている <input checked="" type="checkbox"/> ○:分別施設が完備され分かりやすい <input type="checkbox"/> △:分別施設が完備されているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×:ゴミが分別されていない	安衛則620条	○	1
20	安全表示やのぼり旗などの安全施設が見やすく、美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:安全施設が見やすく多数表示されている <input type="checkbox"/> △:安全施設の不足箇所がある <input type="checkbox"/> ×:安全施設がない		○	1
21	看板・バリケード・コーンなどの保安施設の美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○:保安施設が分かりやすく設置され美観が良い <input type="checkbox"/> △:保安施設の不足箇所がある <input type="checkbox"/> ×:保安施設がない	「見える化運動」実施	○	1
22	安全通路が分かりやすく、歩きやすい <input checked="" type="checkbox"/> ○:安全通路が分かりやすく足元の状態が良い <input type="checkbox"/> △:安全通路に改善点がある <input type="checkbox"/> ×:安全通路が分かりにくい		○	1
23	工事現場の美観向上に配慮し、工事のイメージアップに努力している <input checked="" type="checkbox"/> ○:美観向上に繋がる活動を行っている <input type="checkbox"/> △:活動方法が不十分である <input type="checkbox"/> ×:全く努力していない	・現場事務所前の雰囲気が良い ・防災用品の備蓄	○	1
24	掲示物等でスローガンを明確化し、労働安全衛生の意識付けをしている <input checked="" type="checkbox"/> ○:スローガン・掲示内容が的確である <input type="checkbox"/> △:スローガンの内容が不十分である <input type="checkbox"/> ×:スローガンが明確ではない		○	1
25	周辺地域に配慮した作業を行っている <input checked="" type="checkbox"/> ○:工事車両の通行経路や騒音等に配慮している <input type="checkbox"/> △:配慮が不十分である <input type="checkbox"/> ×:配慮がされていない		○	1
			小計(B)	88
			合計(A+B)	98

紋別川治山工事

11月度 女性パトロール

点検日: 11月16日

点検者: 金濱優花



パトロール総評及び改善指導項目

現場は足元の悪い環境ですが、山の奥だということを感じさせないくらいいたるところに工夫が見られ、整っていて綺麗でした。呼びかけの看板や、見える化運動によるコーンの色分けで見やすく工夫されていて、それぞれがしっかり役割を果たしていました。  
 事務所内もさまざまなところにこだわりが表れていて、過ごしやすい空間です。収納の仕方一つ一つにも工夫が見られ、仕事の効率化にも繋がるかと思えます。  
 現場内、事務所内ともに仕切られた喫煙スペースがあり、喫煙する方しない方両方に配慮されていました。  
 気温も低く、川・急斜面での施工で危険と隣り合わせですので、これからも引き続き安全対策の徹底をお願い致します。



小計A	小計B	合計
10	88	98