



**パトロール総評及び改善指導項目**

事務所周辺・現場内共に美観が良く、コロナ対策も十分にされていました。  
 しかし、トイレ側の事務所屋根に氷がついていたので、頭上注意の貼紙や、氷の撤去を定期的  
 をお願いします。

小計A	小計B	合計
9	86	95

マルワ クリーン レディー  
**MARUWA clean LADY** パトロール隊  
 パトロール チェックリスト

工 事 名	一般国道278号 函館市 大船南改良工事
工 期	令和2年9月9日～令和3年3月26日
発 注 者	支出負担行為担当官 函館開発建設部長
監 理 技 術 者	澤田 司 担当技術者 伊達 巧誠

A:点検者の総評	
評価A:	9 /10
事務所周辺・現場内共に美観が良く、コロナ対策も十分にされていました。 しかし、トイレ側の事務所屋根に氷がついていたので、頭上注意の貼紙や、氷の撤去を定期的にお願します。	

点 検 日	令和3年1月25日
点 検 者	山腰 知奈実
当 日 の 作 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・除雪</li> <li>・ボックスカルバート 測量</li> <li>・打設準備</li> <li>・足場準備</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>

【B-1.現場事務所と周辺】

○=1 △=0.5 ×=0

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
1	靴(箱)・ロッカー・書類(箱)の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 場所・収納が適切である			
	<input type="checkbox"/> △: 場所・収納方法に改善点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 場所・収納が乱雑である			
2	机の上やミーティングテーブルの整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 机上是整然としていて、机下には物が無い			
	<input type="checkbox"/> △: 机上・机下のいずれかが乱雑		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 机上・机下のいずれとも乱雑で足元が狭い			
3	キッチンや食器棚の整理状況が良い	安衛則620条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 収納が適切で衛生状況が良い			
	<input type="checkbox"/> △: 収納が適切だが、衛生状況が悪い		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 乱雑に収納され衛生状況が悪い			
4	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い	安衛則628条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 設置場所や衛生状況が良い	ペーパータオル・トイレシートあり		
	<input type="checkbox"/> △: 衛生状況は良いが不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 衛生状況が悪い			
5	救急用具は見やすく、取り出しやすい場所に保管されている	安衛則633条,634条		
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 救急用具の保管場所が適切である			
	<input type="checkbox"/> △: 救急用具と保管場所に不足点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 救急用具がない			
6	省エネ対策を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 室温は適温で待機電力の使用はない			
	<input type="checkbox"/> △: 待機電力の使用を減らす工夫が必要である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 照明や電子機器等が点灯した状態である			
7	安全掲示板が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 必要書類が整然と掲示されている			
	<input type="checkbox"/> △: 掲示方法にバラつきがあり工夫が必要である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 安全掲示物が用意されていない			
8	工事標識、施工体制掲示板、事務所入口標識等が見やすく、美観が良い			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 自社現場のアピールに繋がる標識がある			
	<input type="checkbox"/> △: 標識方法に工夫が必要である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 標識が適切な場所に設置されていない			
9	喫煙設備が完備され、分煙化がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 適切な場所に喫煙設備が完備されている			
	<input type="checkbox"/> △: 分煙化はされているが改善点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 分煙化には不十分な喫煙設備である			
10	衛生用品を設置するなど、作業員の健康管理がされている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 健康管理が徹底されている	消毒液・ペーパータオルあり		
	<input type="checkbox"/> △: 健康管理が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 健康管理をしていない			
11	休日(代替休暇)の確保や時間外の削減を積極的に行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 労働生産性を高める努力をしている			
	<input type="checkbox"/> △: 働き方に改善点がある		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 労働生産性を高める努力が必要			
12	安全衛生指摘事項が設定され、朝礼や安全教育で指導を行っている			
	<input checked="" type="checkbox"/> ○: 指導が行き届いている	コロナ対策		
	<input type="checkbox"/> △: 指導内容が不十分である		○	1
	<input type="checkbox"/> ×: 安全衛生指摘事項が設定されていない			

【B-2.現場内 その他】

	点 検 項 目	該 当 法 条 項	評 価 欄	
13	現場内が土や埃で汚れていない <input checked="" type="checkbox"/> ○: 全体に清掃されている <input type="checkbox"/> △: 目につきにくい所は不十分である <input type="checkbox"/> ×: 全体に汚れた状態である	安衛則620条	○	1
14	資材の整理整頓状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○: 分類され良く整理整頓されている <input type="checkbox"/> △: 分類されているが整理整頓が不十分である <input type="checkbox"/> ×: 乱雑に置かれている	安衛則620条	○	1
15	作業員休憩所の整理整頓状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○: 整然としていて衛生状況が良い <input type="checkbox"/> △: 整然としているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×: 物が乱雑に置かれている	安衛則613条,620条	○	1
16	女性用トイレまたは快適トイレ化が完備され、衛生状況が良い <input type="checkbox"/> ○: 設置場所や衛生状況が良い <input checked="" type="checkbox"/> △: 衛生状況は良いが不足点がある <input type="checkbox"/> ×: 衛生状況が悪い	安衛則628条 ドアの前に脚立があった	△	0.5
17	禁煙または喫煙場所が指定され、くわえたばこ作業やポイ捨てが無い <input checked="" type="checkbox"/> ○: 適切な場所に喫煙設備が完備されている <input type="checkbox"/> △: 喫煙設備が完備されているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×: 喫煙場所の指定がない		○	1
18	通勤車や工事車両の駐車位置を的確に指示し、車止めを使用して駐車している <input type="checkbox"/> ○: 適切な場所に駐車場所を指示している <input checked="" type="checkbox"/> △: 適切な場所だが不足点がある <input type="checkbox"/> ×: 駐車位置を指示していない	ユニックに車止めなし	△	0.5
19	現場内にゴミが落ちていなく、分別施設が完備されている <input checked="" type="checkbox"/> ○: 分別施設が完備され分かりにくい <input type="checkbox"/> △: 分別施設が完備されているが不足点がある <input type="checkbox"/> ×: ゴミが分別されていない	安衛則620条	○	1
20	安全表示やのぼり旗などの安全施設が見やすく、美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○: 安全施設が見やすく多数表示されている <input type="checkbox"/> △: 安全施設の不足箇所がある <input type="checkbox"/> ×: 安全施設がない		○	1
21	看板・バリケード・コーンなどの保安施設的美観が良い <input checked="" type="checkbox"/> ○: 保安施設が分かりやすく設置され美観が良い <input type="checkbox"/> △: 保安施設の不足箇所がある <input type="checkbox"/> ×: 保安施設がない		○	1
22	安全通路が分かりやすく、歩きやすい <input checked="" type="checkbox"/> ○: 安全通路が分かりやすく足元の状態が良い <input type="checkbox"/> △: 安全通路に改善点がある <input type="checkbox"/> ×: 安全通路が分かりにくい		○	1
23	工事現場の美観向上に配慮し、工事のイメージアップに努力している <input checked="" type="checkbox"/> ○: 美観向上に繋がる活動を行っている <input type="checkbox"/> △: 活動方法が不十分である <input type="checkbox"/> ×: 全く努力していない		○	1
24	掲示物等でスローガンを明確化し、労働安全衛生の意識付けをしている <input checked="" type="checkbox"/> ○: スローガン・掲示内容が的確である <input type="checkbox"/> △: スローガンの内容が不十分である <input type="checkbox"/> ×: スローガンが明確ではない	コロナ対策の掲示板あり	○	1
25	周辺地域に配慮した作業を行っている <input checked="" type="checkbox"/> ○: 工事車両の通行経路や騒音等に配慮している <input type="checkbox"/> △: 配慮が不十分である <input type="checkbox"/> ×: 配慮がされていない		○	1
			小計(B)	86
			合計(A+B)	95